

**Mariagerfjord Kommune**  
**Østergade 22**  
**9510 Arden**  
**Att.: Susanne Jensen**

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00857668-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00857668  
**Kundenr.:** CA0001442  
**Modt. dato:** 12.08.2019

## Analyserapport

**Prøvetype:** Badevand (fersk)  
**Prøvested:** Glenstrup Sø, Holmgård DKBW818 - B004 / 5846006700  
**Prøveudtagning:** 12.08.2019 kl. 11:50  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S Q2Y  
**Analyseperiode:** 12.08.2019 - 14.08.2019

| Lab prøvenr:                      | 80722081                      | Enhed      | DL. | Metode          | Urel (%)           |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-----|-----------------|--------------------|
| <b>Mikrobiologi</b>               |                               |            |     |                 |                    |
| Escherichia coli                  | 61                            | MPN/100 ml | 15  | ISO 9308-3:1998 | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale enterokokker          | < 15                          | MPN/100 ml | 15  | ISO 7899-1:1998 | 0.25 <sup>o)</sup> |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                               |            |     |                 |                    |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                            |            |     | DS/EN ISO 19458 | A                  |
| pH                                | 8.2                           | pH         |     | DS/EN ISO 10523 | A                  |
| Vandtemperatur                    | 19.6                          | °C         |     | DS/EN ISO 19458 | A                  |
| Vanddybde                         | >1                            | m          |     | * Visuel        | A                  |
| Sigtdybde                         | >1                            | m          |     | * Visuel        | A                  |
| Antal badende                     | Ingen                         |            |     | * Visuel        | A                  |
| Nedbør på dagen                   | Ingen                         |            |     | * Visuel        | A                  |
| Skydække                          | 6/8 af himlen dækket af skyer |            |     | * Visuel        | A                  |
| Vindstyrke                        | Jævn vind                     |            |     | * Visuel        | A                  |
| Vind fra                          | SV                            |            |     | * Visuel        | A                  |
| Strøm fra                         | Stille                        |            |     | * Visuel        | A                  |
| Strandkvalitet                    | Ingen bemærkninger            |            |     | * Visuel        | A                  |
| Vandkvalitet                      | Ingen bemærkninger            |            |     | * Visuel        | A                  |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

### Kopi til:

Mariagerfjord Kommune , Meri Ann Herskind, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro  
Mariagerfjord Kommune , Rådhuset, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro

14.08.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
<sup>o)</sup>: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.  
<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.