

**Strøby Ladeplads Vandværk**  
**Løvsangervej 8**  
**4671 Strøby**  
**Att.: Frede Zeiler**
**Rapportnr.:** AR-20-CA-20010352-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-20010352  
**Kundenr.:** CA0003817  
**Modt. dato:** 15.07.2020

## Analyserapport

**Sagsnavn:** Boring 1  
**Prøvested:** Strøby Ladeplads Vandværk - DGU 213.782 - V02002000 / 4272002005  
**DGU-nr:** 213.782  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøveudtagning:** 15.07.2020 kl. 09:50  
**Prøvetager:** Rekvirenten HB  
**Analyseperiode:** 15.07.2020 - 30.07.2020

**Prøvemærke:** Boring 1

Lab prøvenr:	835-2020-80827879	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Fluorid	0.59	mg/l			0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	15
<b>Pesticider</b>							
BAM (2,6-dichlorbenzamid)	0.62	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
N,N-dimethylsulfamid	0.87	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra rekvirent</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Nej					*	

**Kopi til:**

Strøby Ladeplads Vandværk , Henning Berner, Kystvejen 308, 4671 Strøby  
 Strøby Ladeplads Vandværk , Susanne Petersen, Kystvejen 308, 4671 Strøby

30.07.2020

 Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

 Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse