

Mariagerfjord Kommune  
Østergade 22  
9510 Arden  
Att.: Susanne Jensen

Rapportnr.: AR-19-CA-00865983-01  
Batchnr.: EUDKVE-00865983  
Kundenr.: CA0001442  
Modt. dato: 02.09.2019

## Analyserapport

Prøvetype: Badevand (salt)  
Prøvested: Sildehagen DKBW820 (BF) - B007 / 5846006800  
Prøveudtagning: 02.09.2019 kl. 13:10  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BCN  
Analyseperiode: 02.09.2019 - 04.09.2019

| Lab prøvenr:                      | 80722955                      | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL. | Metode          | Urel (%) <sup>Ⓜ)</sup> |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|------------------------|
|                                   |                               |            | Vejl.          | Max. |     |                 |                        |
| Opfølgning til Lab prøvenr:       | 80721967                      |            |                |      |     | *               |                        |
| <b>Mikrobiologi</b>               |                               |            |                |      |     |                 |                        |
| Escherichia coli                  | ! 300                         | MPN/100 ml | 250            |      | 15  | ISO 9308-3:1998 | 0.25 <sup>Ⓜ)</sup>     |
| Intestinale enterokokker          | < 15                          | MPN/100 ml | 100            |      | 15  | ISO 7899-1:1998 | 0.25 <sup>Ⓜ)</sup>     |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                               |            |                |      |     |                 |                        |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                            |            |                |      |     | DS/EN ISO 19458 | A                      |
| pH                                | 7.7                           | pH         |                |      |     | DS/EN ISO 10523 | A                      |
| Vandtemperatur                    | 17.2                          | °C         |                |      |     | DS/EN ISO 19458 | A                      |
| Vanddybde                         | >1                            | m          |                |      |     | * Visuel        | A                      |
| Sigtdybde                         | >1                            | m          |                |      |     | * Visuel        | A                      |
| Antal badende                     | Ingen                         |            |                |      |     | * Visuel        | A                      |
| Nedbør på dagen                   | Nogen                         |            |                |      |     | * Visuel        | A                      |
| Skydække                          | 4/8 af himlen dækket af skyer |            |                |      |     | * Visuel        | A                      |
| Vindstyrke                        | Let vind                      |            |                |      |     | * Visuel        | A                      |
| Vind fra                          | V                             |            |                |      |     | * Visuel        | A                      |
| Strøm fra                         | SV                            |            |                |      |     | * Visuel        | A                      |
| Strandkvalitet                    | Ingen bemærkninger            |            |                |      |     | * Visuel        | A                      |
| Vandkvalitet                      | Ingen bemærkninger            |            |                |      |     | * Visuel        | A                      |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Blå Flag strandkriterier - Saltvand og brakvand

### Kopi til:

Mariagerfjord Kommune , Meri Ann Herskind, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro  
Mariagerfjord Kommune , Rådhuset, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro

04.09.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Ⓜ): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Ⓜ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Blå Flag strandkriterier - Saltvand og brakvand

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.