

**Strøby Ladeplads Vandværk**  
**Løvsangervej 8**  
**4671 Strøby**  
**Att.: Frede Zeiler**
**Rapportnr.:** AR-23-CG-23017960-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23017960  
**Kundenr.:** CA0003817  
**Modt. dato:** 01.03.2023

## Analyserapport

|                        |                                                                          |           |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| <b>Prøvested:</b>      | Strøby Ladeplads Vandværk - Vandværket - 105098 - V02002000 / 4272002000 |           |  |
| <b>Prøvetype:</b>      | Drikkevand - Andet                                                       |           |  |
| <b>Prøveudtagning:</b> | 01.03.2023                                                               | kl. 10:55 |  |
| <b>Prøvetager:</b>     | Rekvirenten                                                              | HB        |  |
| <b>Analyseperiode:</b> | 01.03.2023 - 10.03.2023                                                  |           |  |

|                                                       |                   |        |                |      |      |                 |             |    |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|------|------|-----------------|-------------|----|
| Prøvemærke:                                           | Afgang vandværk   |        |                |      |      |                 |             |    |
| Lab prøvenr:                                          | 835-2022-81218529 | Enhed  | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode          | a) Urel (%) |    |
|                                                       |                   |        | Min.           | Max. |      |                 |             |    |
| Pesticider                                            |                   |        |                |      |      |                 |             |    |
| 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenze nesulfonat (R471811) | 0.33              | ! µg/l |                | 0.1  | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS | A           | 30 |
| BAM (2,6-dichlorbenzamid)                             | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| Chloridazon, desphenyl-                               | 0.018             | µg/l   |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |
| N,N-dimethylsulfamid, DMS                             | < 0.01            | µg/l   |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | A           | 30 |

### Oplysninger fra rekvirent

Akkrediteret prøvetagning Nej

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Vurdering af resultater jf. drikkevandsbekendtgørelsen er vejledende, da prøvetagningen ikke er udført akkrediteret.

### Kopi til:

Strøby Ladeplads Vandværk, Henning Berner, Kystvejen 308, 4671 Strøby

Strøby Ladeplads Vandværk, Susanne Petersen, Kystvejen 308, 4671 Strøby

10.03.2023

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

  
Kirsten Nottelmann  
Kunderådgiver

### Tegnforklaring:

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

æ): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**