

Lejre Kommune
Lundby Gade 19
4070 Kirke Hyllinge
Att.: Vinie HansenRapportnr.: AR-23-CA-23066924-01
Batchnr.: EUDKVE-23066924
Kundenr.: CA0002717
Modt. dato: 04.08.2023

Analyserapport

Prøvetype: Badevand (salt)
Prøvested: Syd for Gershøj Havn DKBW121 (kontrolst.) - 143 / 5350250300
Prøvedatagning: 04.08.2023 kl. 12:05
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S QFL9
Analyseperiode: 04.08.2023 - 06.08.2023

Lab prøvenr:	835-2023-81280031	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
Mikrobiologi					
Escherichia coli	< 15	MPN/100 ml	15	ISO 9308-3:1998	0.11 ^{o)}
Intestinale enterokokker	< 15	MPN/100 ml	15	ISO 7899-1:1998	0.11 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS/EN ISO 19458:2006	A
pH	8.3	pH		DS/EN ISO 10523:2012	A
Vandtemperatur	19.9	°C		DS/EN ISO 19458:2006	A
Vanddybde	>1	m		* Visuel	A
Sigtdybde	>1	m		* Visuel	A
Antal badende	Ingen			* Visuel	A
Nedbør på dagen	Ingen			* Visuel	A
Skydække	8/8 af himlen dækket af skyer			* Visuel	A
Vindstyrke	Svag vind			* Visuel	A
Vind fra	SV			* Visuel	A
Strøm fra	Stille			* Visuel	A
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Lejre Kommune, Amila Bajramovic, Lundby Gade 19, 4070 Kirke Hyllinge

06.08.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**