

Lejre Kommune
Lundby Gade 19
4070 Kirke Hyllinge
Att.: Vinie Hansen

Rapportnr.: AR-23-CA-23067051-01
Batchnr.: EUDKVE-23067051
Kundenr.: CA0002717
Modt. dato: 04.08.2023

Analyserapport

Prøvetype: Badevand (fersk)
Prøvested: Avnsø DKBW119 - 595 / 5350251200
Prøveudtagning: 04.08.2023 kl. 16:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S QFL9
Analyseperiode: 04.08.2023 - 06.08.2023

Lab prøvenr:	835-2023-81280042	Enhed	DL.	Metode	^{a)} Urel (%)
Mikrobiologi					
Escherichia coli	< 15	MPN/100 ml	15	ISO 9308-3:1998	0.11 ^{o)}
Intestinale enterokokker	< 15	MPN/100 ml	15	ISO 7899-1:1998	0.11 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS/EN ISO 19458:2006	A
pH	8.6	pH		DS/EN ISO 10523:2012	A
Vandtemperatur	21.4	°C		DS/EN ISO 19458:2006	A
Vanddybde	1	m		* Visuel	A
Sigtdybde	>1	m		* Visuel	A
Antal badende	Ingen			* Visuel	A
Nedbør på dagen	Ingen			* Visuel	A
Skydække	Skyfrit			* Visuel	A
Vindstyrke	Svag vind			* Visuel	A
Vind fra	V			* Visuel	A
Strøm fra	Stille			* Visuel	A
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Lejre Kommune, Amila Bajramovic, Lundby Gade 19, 4070 Kirke Hyllinge

06.08.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

^{a)}: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.