

**Haarby Vandværk**  
**Jonsgaardsvej 21 A**  
**5683 Haarby**  
**Att.: Jesper Jensen**
**Rapportnr.:** AR-23-CG-23095325-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23095325  
**Kundenr.:** CA0003972  
**Modt. dato:** 30.10.2023

## Analyserapport

**Prøvested:** Haarby Vandværk - Vandværket - 81459 - V02200054 / 4437005400  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøvedatagning:** 30.10.2023 kl. 09:00  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DVEK  
**Analyseperiode:** 30.10.2023 - 03.11.2023

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr: | 835-2023-81314909 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL | Metode | n) Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----------------|------|----|--------|-------------|
|              |                   |       | Min.           | Max. |    |        |             |

### Mikrobiologi

|                          |     |            |      |   |                 |                      |
|--------------------------|-----|------------|------|---|-----------------|----------------------|
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli         | < 1 | MPN/100 ml | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C          | < 1 | CFU/ml     | 200  | 1 | ISO 6222:1999   | A 0.15 <sup>o)</sup> |

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |        |                                                                                               |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja     | DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)                       |
| Prøvetagning efter flush  | Udført | DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021) |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskyllning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Assens Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhus Alle 5, 5610 Assens

03.11.2023

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.