

Vivild Vandværk
Box 70
8961 Allingåbro
Att.: Jørgen Andersen

Rapportnr.: AR-17-CA-00600384-02
Batchnr.: EUDKVE-00600384
Kundenr.: CA0005186
Modt. dato: 17.10.2017

Analyserapport

Prøvested: Vivild Vandværk - Ledningsnet - 79560 - V20000700 / 4735000799
Udtagningsadresse: Søndermarksvej 39, 8961 Allingåbro
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøvedtagning: 17.10.2017 kl. 08:46
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S CL5D
Analyseperiode: 17.10.2017 - 23.10.2017

Prøvemærke: Hane i værksted

| Lab prøvenr: | 80515345 | Enhed | Kravværdier ** | | DL. | Metode | Um (%) |
|-----------------------------|----------|------------|----------------|------|-----|----------------------|--------------------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Opfølgning til Lab prøvenr: | 80515366 | | | | * | | |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | Colilert Quanti Tray | 0.25 ^{o)} |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | Colilert Quanti Tray | 0.25 ^{o)} |
| Kimtal ved 22°C | 290 | ! CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15 ^{o)} |
| Kimtal ved 37°C | 12 | CFU/ml | | 20 | 1 | ISO 6222:1999 | 0.15 ^{o)} |

Oplysninger fra prøvetager

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----|--|--|--|--------------------------------|---|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458 | A |
| Vandtemperatur | 14.9 | °C | | | | DS/EN ISO 19458 | A |
| Prøvens farve | Farveløs | | | | | * Visuel | A |
| Prøvens klarhed | Klar | | | | | * Visuel | A |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organoleptisk | A |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Batchkommentar:

Revideret analyserapport erstatter tidligere. Udtagningsadresse ændret.

Kopi til:

Norddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 3, 8500 Grenaa

23.10.2017



Peter Møller
Kunderådgiver

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.