

**Bellinge Vandforsyning a.m.b.a.**  
**Elmegårdsvej 24**  
**5250 Odense SV**  
**Att.: Mogens Schlotfeldt**

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00868473-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00868473  
**Kundenr.:** CA0004362  
**Modt. dato:** 06.09.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Bellinge Vest Vandværk - 82035 - V02200065 / 4461001300  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 06.09.2019 kl. 12:50  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
**Analyseperiode:** 06.09.2019 - 10.09.2019

|                             |          |                  |                |      |     |                               |             |
|-----------------------------|----------|------------------|----------------|------|-----|-------------------------------|-------------|
| Prøvemærke:                 |          | Afgang vandværk. |                |      |     |                               |             |
| Lab prøvenr:                | 80713702 | Enhed            | Kravværdier ** |      | DL. | Metode                        | u) Urel (%) |
|                             |          |                  | Min.           | Max. |     |                               |             |
| Opfølgning til Lab prøvenr: | 80713760 |                  |                |      |     | *                             |             |
| Mikrobiologi                |          |                  |                |      |     |                               |             |
| Coliforme bakterier 37°C    | < 1      | MPN/100 ml       |                | i.m. | 1   | Colilert Quanti Tray          | 0.25°)      |
| Escherichia coli            | < 1      | MPN/100 ml       |                | i.m. | 1   | Colilert Quanti Tray          | 0.25°)      |
| Kimtal ved 22°C             | 2        | CFU/ml           |                | 50   | 1   | ISO 6222:1999                 | 0.15°)      |
| Oplysninger fra prøvetager  |          |                  |                |      |     |                               |             |
| Akkrediteret prøvetagning   | Ja       |                  |                |      |     | DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 | A           |
| Prøvetagning efter flush    | Udført   |                  |                |      |     | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5    | A           |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

### Kopi til:

Bellinge Vandforsyning a.m.b.a. , Rapport- og fakturamodtager, Elmegårdsvej 22, 5250 Odense SV  
Bellinge Vandforsyning a.m.b.a. , Vagn Holmegaard, Elmegårdsvej 22, 5250 Odense SV  
Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen , Kopimodtager drikkevand, Nørregade 36-38, 5000 Odense C

10.09.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.