

Vandsam A/S
Langagervej 12
8500 Grenaa
Att.: Kitsie Lund

Rapportnr.: AR-24-CG-24043175-01
Batchnr.: EUDKVE-24043175
Kundenr.: CA0016710
Modt. dato: 31.05.2024

Analyserapport

| | | | |
|-----------------|--|------|--|
| Prøvested: | Vandsam A/S - Afgang produktionsvandværket RV2-VP2 - 187023 - / 4707007032 | | |
| Prøvetype: | Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol | | |
| Prøveudtagning: | 31.05.2024 kl. 10:26 | | |
| Prøvetager: | Eurofins Miljø Vand A/S | DSN5 | |
| Analyseperiode: | 31.05.2024 - 03.06.2024 | | |

| | | | |
|-------------|-------------|--|--|
| Prøvemærke: | RV-2 - VP 2 | | |
|-------------|-------------|--|--|

| Lab prøvenr: | 835-2023-81291558 | Enhed | Kravværdier ** | | DL. | Metode | Urel (%) |
|--------------|-------------------|-------|----------------|------|-----|--------|----------|
| | | | Min. | Max. | | | |

| Mikrobiologi | | | | | | | |
|--------------------------|-----|------------|--|------|---|-----------------|----------------------|
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | A 0.25 ^{o)} |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | A 0.25 ^{o)} |
| Kimtal ved 22°C | < 1 | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:1999 | A 0.15 ^{o)} |

Oplysninger fra prøvetager

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 | |
| Prøvetagning efter flush | Udført | | | | | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 | |

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

AquaDjurs A/S, Brian Pedersen, Tyrrivej 14, Følle, 8410 Rønde
Norddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 3, 8500 Grenaa

03.06.2024

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

| | | |
|------------------------------|-------|----------------------------------|
| <: mindre end | *): | Ikke omfattet af akkrediteringen |
| >: større end | i.p.: | ikke påvist |
| #: ingen parametre er påvist | i.m.: | ikke målelig |
| DL: Detektionsgrænse | ⊘): | udført af underleverandør |

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.