

Havnsø Vandværk
Strandvej 2
4591 Føllenslev
Att.: Formand
Rapportnr.: AR-23-CG-23013712-01
Batchnr.: EUDKVE-23013712
Kundenr.: CA0003214
Modt. dato: 15.02.2023

Analyserapport

Prøvested:	Havnsø Vandværk - Ledningsnet - 103008 - V02000500 / 4301000599						
Udtagningsadresse:	Parallelvej 75, 4591 Føllenslev						
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol						
Prøveudtagning:	15.02.2023 kl. 08:20						
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DJK1						
Analyseperiode:	15.02.2023 - 19.02.2023						
Prøvemærke:	værksted						
Lab prøvenr:	835-2022-81214905	Enhed	Kravværdier **		DL	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	4.6	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	0.17	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	8	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15 ^{o)}
Metaller							
Jern (Fe)	0.022	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	A 20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	
pH	7.6	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	
Vandtemperatur	5.6	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	940	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Havnsø Vandværk , Hans Jensen, Strandvej 2, 4591 Føllenslev
Kalundborg Kommune , Kopimodtager drikkevand, Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Havnsø Vandværk
Strandvej 2
4591 Føllenslev
Att.: FormandRapportnr.: AR-23-CG-23013712-01
Batchnr.: EUDKVE-23013712
Kundenr.: CA0003214
Modt. dato: 15.02.2023

Analyserapport

Prøvested: Havnsø Vandværk - Ledningsnet - 103008 - V02000500 / 4301000599
Udtagningsadresse: Parallelvej 75, 4591 Føllenslev
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 15.02.2023 kl. 08:20
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
Analyseperiode: 15.02.2023 - 19.02.2023

Prøvemærke: værksted

Lab prøvenr:	835-2022- 81214905	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

19.02.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.