

**Nimtofte Vandværk**  
**Eskebakken 17**  
**8581 Nimtofte**  
**Att.: Jens Jacob Sørensen**

**Rapportnr.:** AR-23-CG-23068489-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23068489  
**Kundenr.:** CA0004519  
**Modt. dato:** 09.08.2023

## Analyserapport

**Prøvested:** Nimtofte Vandværk - Vandværket - 78772 - V20001200 / 4721001200  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøvedtagning:** 09.08.2023 kl. 12:50  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DMJ2  
**Analyseperiode:** 09.08.2023 - 12.08.2023

**Prøvemærke:** fra tank

| Lab prøvenr:                | 835-2023-81297726 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL. | Metode          | n) Urel (%)          |
|-----------------------------|-------------------|-------|----------------|------|-----|-----------------|----------------------|
|                             |                   |       | Min.           | Max. |     |                 |                      |
| Opfølgning til Lab prøvenr: | 80892291          |       |                |      | *   |                 | A                    |
| <b>Mikrobiologi</b>         |                   |       |                |      |     |                 |                      |
| Coliforme bakterier 37°C    | 2                 | !     | MPN/100 ml     | i.m. | 1   | ISO 9308-2:2012 | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli            | < 1               |       | MPN/100 ml     | i.m. | 1   | ISO 9308-2:2012 | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale Enterokokker    | < 1               |       | CFU/100 ml     | i.m. | 1   | ISO 7899-2:2000 | A 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C             | < 1               |       | CFU/ml         | 200  | 1   | ISO 6222:1999   | A 0.15 <sup>o)</sup> |

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning Ja

DS ISO 5667-5:2006,MST -  
Drikkevand. Manual for  
prøvetagning (v5,2021)

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Syddjurs Kommune , Kopimodtager drikkevand, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

12.08.2023

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.