

**Lendum Vandværk a.m.b.a**  
**Kammervej 5B**  
**9870 Sindal**  
**Att.: Jens Søndergaard**

**Rapportnr.:** AR-24-CG-23113315-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23113315  
**Kundenr.:** CA0024159  
**Modt. dato:** 27.12.2023

## Analyserapport

**Prøvested:** Lendum Vandværk - Tislumvej 556, taphane - 70732 - / 4860000198  
**Udtagningsadresse:** Tislumvej 556, 9870 Sindal  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 27.12.2023 kl. 08:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DPCH  
**Analyseperiode:** 27.12.2023 - 02.01.2024

**Prøvemærke:** Bryggers

| Lab prøvenr:             | 835-2023-81265088 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                        | n) Urel (%) |                    |
|--------------------------|-------------------|------------|----------------|------|------|-------------------------------|-------------|--------------------|
|                          |                   |            | Min.           | Max. |      |                               |             |                    |
| Farvetal, Pt             | 5.7               | mg Pt/l    |                | 15   | 1    | DS/EN ISO 7887:2012, metode C | A           | 15                 |
| Turbiditet               | 0.07              | FNU        |                | 1    | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016.       | A           | 15                 |
| <b>Mikrobiologi</b>      |                   |            |                |      |      |                               |             |                    |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012               | A           | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli         | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012               | A           | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale Enterokokker | < 1               | CFU/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 7899-2:2000               | A           | 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C          | 8                 | CFU/ml     |                | 200  | 1    | ISO 6222:1999                 | A           | 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Metaller</b>          |                   |            |                |      |      |                               |             |                    |
| Jern (Fe)                | < 0.01            | mg/l       |                | 0.2  | 0.01 | DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS  | A           | 20                 |

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |        |       |   |      |    |                                                                       |  |  |
|---------------------------|--------|-------|---|------|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja     |       |   |      |    | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 |  |  |
| pH                        | 7.3    | pH    | 7 | 8.5  |    | DS/EN ISO 10523:2012                                                  |  |  |
| Prøvetagning uden flush   | Udført |       |   |      |    | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006                               |  |  |
| Vandtemperatur            | 5.4    | °C    |   |      |    | DS/EN ISO 19458:2006                                                  |  |  |
| Ledningsevne ved 20°C     | 420    | µS/cm |   | 2500 | 15 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                           |  |  |
| Prøvens lugt              | Ingen  |       |   |      |    | * Organoleptisk                                                       |  |  |
| Prøvens smag              | Normal |       |   |      |    | * Organoleptisk                                                       |  |  |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Hjørring Kommune , Kopimodtager drikkevand, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

02.01.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup> : Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*) : Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.