

Kerteminde Forsyning - Vand A/S  
Grønlandsgade 3  
5300 Kerteminde  
Att.: Martin Nielsen

Rapportnr.: AR-24-CA-24011369-01  
Batchnr.: EUDKVE-24011369  
Kundenr.: CA0024798  
Modt. dato: 12.02.2024

## Analyserapport

<b>Prøvested:</b>	Bogensø Vandværk - ledningsnet - 81542 - / 4440010199						
<b>Udtagningsadresse:</b>	Bogensøvej 308, 5390 Martofte						
<b>Prøvetype:</b>	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol						
<b>Prøvetagning:</b>	12.02.2024 kl. 08:30						
<b>Prøvetager:</b>	Eurofins Miljø Vand A/S DVEK						
<b>Analyseperiode:</b>	12.02.2024 - 16.02.2024						
<b>Prøvemærke:</b>	Køkken						
<b>Lab prøvenr:</b>	<b>835-2024-81345787</b>	<b>Enhed</b>	<b>Kravværdier **</b>	<b>DL.</b>	<b>Metode</b>	<b>Urel (%)</b>	
			<b>Min. Max.</b>				
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	5	CFU/ml	200	1	ISO 6222:1999	A	0.15 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 37°C	2	CFU/ml		1	ISO 6222:1999	A	0.15 <sup>o)</sup>
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	B	
Prøvetagning efter flush	Udført				DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	B	
Vandtemperatur	6.5	°C			DS/EN ISO 19458:2006	B	
Itindhold	9.6	mg/l		0.1	DS/EN ISO 5814:2012	B	15

### Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)  
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Kerteminde Forsyning - Vand A/S, Martin Rasmussen, Kohaven 12, 5300 Kerteminde  
Kerteminde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

16.02.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.