

Djurs Vand  
Hans Winthers Vej 13  
8400 Ebeltøft  
Att.: Tonny Sædam Frandsen

Rapportnr.: AR-24-CG-24024965-01  
Batchnr.: EUDKVE-24024965  
Kundenr.: CA0003287  
Modt. dato: 03.04.2024

## Analyserapport

**Prøvested:** Skader Vandværk - Ledningsnet - 79476 - V20002000 / 4733002099  
**Udtagningsadresse:** Hulvejen 17, 8543 Hornslet  
**Prøvetype:** Drikkevand - Driftskontrol  
**Prøveudtagning:** 03.04.2024 kl. 13:17  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DSN5  
**Analyseperiode:** 03.04.2024 - 07.04.2024

**Prøvemærke:** køkkenet

| Lab prøvenr:                   | 835-2018-80557792 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL.   | Metode              | ⌘) Urel (%) |                    |
|--------------------------------|-------------------|-------|----------------|------|-------|---------------------|-------------|--------------------|
|                                |                   |       | Min.           | Max. |       |                     |             |                    |
| <b>Mikrobiologi</b>            |                   |       |                |      |       |                     |             |                    |
| Coliforme bakterier 37°C       | 1                 | !     | MPN/100 ml     | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012     | A           | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli               | < 1               |       | MPN/100 ml     | i.m. | 1     | ISO 9308-2:2012     | A           | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale Enterokokker       | < 1               |       | CFU/100 ml     | i.m. | 1     | ISO 7899-2:2000     | A           | 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C                | 1                 |       | CFU/ml         | 200  | 1     | ISO 6222:1999       | A           | 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Uorganiske forbindelser</b> |                   |       |                |      |       |                     |             |                    |
| Nitrit                         | < 0.001           |       | mg/l           | 0.1  | 0.001 | DS ISO 15923-1:2013 | B           | 15                 |

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |        |                                                                                               |
|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja     | DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021)                       |
| Prøvetagning efter flush  | Udført | DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021) |

### Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)  
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

### Kopi til:

Syddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltøft

07.04.2024

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
o): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.