Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

**Stevns Kommune**
**Rådhuspladsen 4**
**4660 Store Heddinge**
**Att.: Natur og Miljø**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CA-26068596-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26068596 |
| **Kundenr.:** | CA0002770 |
| **Modt. dato:** | 28.07.2026 |
| **Valideringskode:** | C328BF3368 |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Strandparksvej DKBW153 - 481 / 5389101100 |
| **Prøvetype:** | Badevand (salt) |
| **Prøveudtagning:** | 28.07.2026 kl. 09:50 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S 8JC7 |
| **Analyseperiode:** | 28.07.2026 - 30.07.2026 |

| Lab prøvenr: | 835-2026-81660009 | Enhed | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Mikrobiologi*** | | | | | | |
| Escherichia coli | 15 | MPN/100 ml | 15 | ISO 9308-3:1998 | A | 0.11 σ) |
| Intestinale enterokokker | < 15 | MPN/100 ml | 15 | ISO 7899-1:1998 | A | 0.11 σ) |
| ***Oplysninger fra prøvetager*** | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | DS/EN ISO 19458:2006 | B | |
| pH | 8.2 | pH | | DS/EN ISO 10523:2012 | B | |
| Vandtemperatur | 17.4 | °C | | DS/EN ISO 19458:2006 | B | |
| Vanddybde | >1 | m | | * Visuel | B | |
| Sigtdybde | >1 | m | | * Visuel | B | |
| Antal badende | 1-10 | | | * Visuel | B | |
| Nedbør på dagen | Ingen | | | * Visuel | B | |
| Skydække | 2/8 af himlen dækket af skyer | | | * Visuel | B | |
| Vindstyrke | Let vind | | | * Visuel | B | |
| Vind fra | V | | | * Visuel | B | |
| Strøm fra | V | | | * Visuel | B | |
| Strandkvalitet | Ingen bemærkninger | | | * Visuel | B | |
| Vandkvalitet | Ingen bemærkninger | | | * Visuel | B | |

**Underleverandør:**
A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

30.07.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**