

**Balka Strand Vandværk**  
**Vestre Strandvej 23**  
**3730 Neksø**  
**Att.: Jens Haagensen**

**Rapportnr.:** AR-16-CA-00463379-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00463379  
**Kundenr.:** CA0004200  
**Modt. dato:** 06.09.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Balka Strand Vandværk Ledningsnet - 122093 - V20002700 / 4405002799  
**Udtagningsadresse:** Boulevarden 9A, 3730 Neksø  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøvedtagning:** 06.09.2016 kl. 09:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S HBK  
**Analyseperiode:** 06.09.2016 - 10.09.2016

**Prøvemærke:** Køkkenhane

Lab prøvenr:	80368988	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	3	CFU/ml		200	1	ISO 6222	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	17.1	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.7	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	82	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	9.9	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

### Kopi til:

Balka Strand Vandværk, Fakturamodtager, Vestre Strandvej 23, 3730 Neksø  
Balka Strand Vandværk, Tino Mortensen, Vestre Strandvej 23, 3730 Neksø  
Bornholms Regionskommune, Hans Ole Bech, Skovløggen 4, 3770 Allinge  
Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø, Skovløggen 4, 3770 Allinge  
Bornholms Regionskommune, Trine Koch, Skovløggen 4, 3770 Allinge

10.09.2016

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.