

**Strøby By Vandværk**  
**Strøby Bygade 79**  
**4671 Strøby**  
**Att.: kasserer@stroebyvandvaerk.dk**

**Rapportnr.:** AR-18-CA-00750521-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00750521  
**Kundenr.:** CA0004251  
**Modt. dato:** 18.12.2018

## Analyserapport

**Prøvested:** Strøby By Vandværk Ledningsnet - 105097 - V02001900 / 4271001999  
**Udtagningsadresse:** Strøby Bygade 26 (Dagli' Brugsen), 4671 Strøby  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøveudtagning:** 18.12.2018 kl. 14:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S WH7  
**Analyseperiode:** 18.12.2018 - 20.12.2018

**Prøvemærke:** Håndvask

Lab prøvenr:	80623610	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80635967				*		
<b>Metaller</b>							
Nikkel (Ni)	28	! µg/l	20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS		20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458		A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Kopi til:**

Stevns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev

20.12.2018

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**