

**Balka Strand Vandværk**  
**Fyrrevej 6, Balka**  
**3730 Neksø**  
**Att.: Jens Haagensen**

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00840004-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00840004  
**Kundenr.:** CA0004200  
**Modt. dato:** 25.06.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Balka Strand Vandværk - Vandværket - 122093 - V20002700 / 4405002700  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 25.06.2019 kl. 10:18  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S HBK  
**Analyseperiode:** 25.06.2019 - 02.07.2019

**Prøvemærke:** Afgangshane

| Lab prøvenr:                      | 80626233 | Enhed | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                         | ⊘) Urel (%) |
|-----------------------------------|----------|-------|----------------|------|------|--------------------------------|-------------|
|                                   |          |       | Min.           | Max. |      |                                |             |
| <b>Pesticider</b>                 |          |       |                |      |      |                                |             |
| Didealkyl-hydroxy-atrazin         | < 0.01   | µg/l  |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                | 30          |
| N,N-dimethylsulfamid              | 0.026    | µg/l  |                | 0.1  | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS                | 30          |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |          |       |                |      |      |                                |             |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja       |       |                |      |      | DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458 | A           |
| Prøvetagning efter flush          | Udført   |       |                |      |      | DS ISO 19458, DS ISO 5667-5    | A           |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).


Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

**Kopi til:**

Balka Strand Vandværk , Anna-Lis Grønvall Bentsen, Fyrrevej 6, Balka, 3730 Neksø  
Balka Strand Vandværk , Flemming Hansson, Fyrrevej 6, Balka, 3730 Neksø  
Bornholms Regionskommune , Drikke-/råvand Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløggen 4, 3770 Allinge  
Bornholms Regionskommune , Hans Ole Bech, Skovløggen 4, 3770 Allinge  
Bornholms Regionskommune , Trine Koch, Skovløggen 4, 3770 Allinge

02.07.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

  
Ulla Bøgedal  
Kunderådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**