

Balka Strand Vandværk
Fyrrevej 6, Balka
3730 Neksø
Att.: Jens Haagenen
Rapportnr.: AR-19-CA-00879292-01
Batchnr.: EUDKVE-00879292
Kundenr.: CA0004200
Modt. dato: 03.10.2019

Analyserapport

Prøvested: Balka Strand Vandværk - Kannikegårdsvej 17, taphan - 122093 - / 4405002796
Udtagningsadresse: Kannikegårdsvej 17, 3730 Neksø
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøvedtagning: 03.10.2019 kl. 09:05
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S HBK
Analyseperiode: 03.10.2019 - 07.10.2019

Prøvemærke: Køkkenhane, blandingsbatteri

Lab prøvenr:	80725684	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	2.0	mg Pt/l	15		1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	15
Turbiditet	0.22	FNU	1		0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016	15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	i.m.		1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.		1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	10	CFU/ml	200		1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l	0.2		0.01	SM 3120 ICP-OES	20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
pH	7.7	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	14.1	°C				DS/EN ISO 19458	A
Ledningsevne ved 20°C	730	µS/cm	2500		15	DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C)	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

Kopi til:

Balka Strand Vandværk , Anna-Lis Grønvald Bentsen, Fyrrevej 6, Balka, 3730 Neksø
 Balka Strand Vandværk , Flemming Hansson, Fyrrevej 6, Balka, 3730 Neksø
 Bornholms Regionskommune , Drikke-/råvand Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløggen 4, 3770 Allinge
 Bornholms Regionskommune , Hans Ole Bech, Skovløggen 4, 3770 Allinge
 Bornholms Regionskommune , Trine Koch, Skovløggen 4, 3770 Allinge

07.10.2019

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.