

**Drastrup Mark Vandværk**  
**Tammestrupvej 1**  
**8960 Randers SØ**  
**Att.: Finn Olesen**
**Rapportnr.:** AR-20-CA-00921188-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00921188  
**Kundenr.:** CA0004422  
**Modt. dato:** 03.02.2020

## Analyserapport

**Prøvested:** Drastrup Mark Vandværk Vandværket - 80302 - V20000500 / 4747000500  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 03.02.2020 kl. 09:10  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DBCN  
**Analyseperiode:** 03.02.2020 - 06.02.2020

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr:                      | 80726062 | Enhed  | Kravværdier ** |      | DL. | Metode                         | ⊘) Urel (%)        |
|-----------------------------------|----------|--------|----------------|------|-----|--------------------------------|--------------------|
|                                   |          |        | Min.           | Max. |     |                                |                    |
| Opfølgning til Lab prøvenr:       | 80652969 |        |                |      | *   |                                |                    |
| <b>Mikrobiologi</b>               |          |        |                |      |     |                                |                    |
| Kimtal ved 22°C                   | 21       | CFU/ml |                | 200  | 1   | ISO 6222:1999                  | 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |          |        |                |      |     |                                |                    |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja       |        |                |      |     | DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458 | A                  |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

**Kopi til:**

Randers Kommune , Kopimodtager drikkevand, Laksetorvet 1, 8900 Randers C

06.02.2020

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**