

**Greve Kommune**  
**Rådhusholmen 10**  
**2670 Greve**  
**Att.: Kopi badevand**
**Rapportnr.:** AR-20-CA-20028685-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-20028685  
**Kundenr.:** CA0002188  
**Modt. dato:** 31.08.2020

## Analyserapport

**Prøvetype:** Badevand (salt)  
**Prøvested:** Øst for Olsbæk (kontrolst.) - 446 / 5253100300  
**Prøvedtagning:** 31.08.2020 kl. 10:00  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S KDG7  
**Analyseperiode:** 31.08.2020 - 02.09.2020

| Lab prøvenr:                      | 835-2020-80863328             | Enhed      | DL. | Metode          | Urel (%)           |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-----|-----------------|--------------------|
| <b>Mikrobiologi</b>               |                               |            |     |                 |                    |
| Escherichia coli                  | 270                           | MPN/100 ml | 15  | ISO 9308-3:1998 | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale enterokokker          | < 15                          | MPN/100 ml | 15  | ISO 7899-1:1998 | 0.25 <sup>o)</sup> |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                               |            |     |                 |                    |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                            |            |     | DS/EN ISO 19458 | A                  |
| pH                                | 8.1                           | pH         |     | DS/EN ISO 10523 | A                  |
| Vandtemperatur                    | 17.7                          | °C         |     | DS/EN ISO 19458 | A                  |
| Vanddybde                         | 0,7                           | m          |     | * Visuel        | A                  |
| Sigtdybde                         | >0,7                          | m          |     | * Visuel        | A                  |
| Antal badende                     | Ingen                         |            |     | * Visuel        | A                  |
| Nedbør på dagen                   | Ingen                         |            |     | * Visuel        | A                  |
| Skydække                          | 3/8 af himlen dækket af skyer |            |     | * Visuel        | A                  |
| Vindstyrke                        | Svag vind                     |            |     | * Visuel        | A                  |
| Vind fra                          | NV                            |            |     | * Visuel        | A                  |
| Strøm fra                         | Stille                        |            |     | * Visuel        | A                  |
| Strandkvalitet                    | Ingen bemærkninger            |            |     | * Visuel        | A                  |
| Vandkvalitet                      | Ingen bemærkninger            |            |     | * Visuel        | A                  |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Greve Kommune , Sanne Holst, Rådhusholmen 10, 2670 Greve

02.09.2020

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

<sup>o)</sup>: udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**