

Strøby Ladeplads Vandværk
Løvsangervej 8
4671 Strøby
Att.: Frede Zeiler

Rapportnr.: AR-20-CA-20040804-01
Batchnr.: EUDKVE-20040804
Kundenr.: CA0003817
Modt. dato: 23.09.2020

Analyserapport

Prøvested:	Strøby Ladeplads Vandværk - Vandværket - 105098 - V02002000 / 4272002000		
Prøvetype:	Drikkevand - Andet		
Prøveudtagning:	23.09.2020 kl. 08:05		
Prøvetager:	Rekvirenten	HB	
Analyseperiode:	23.09.2020 - 07.10.2020		

Prøvemærke:		Fra vandværk					
Lab prøvenr:	835-2020-80872348	Enhed	Kravværdier **		DL	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Uorganiske forbindelser							
Fluorid	1.3	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	15
Pesticider							
BAM (2,6-dichlorbenzamid)	0.10	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
N,N-dimethylsulfamid	0.11	! µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra rekvirent							
Akkrediteret prøvetagning	Nej					*	

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.
 Vurdering af resultater jf. BEK nr 1070 af 28/10/2019 er vejledende, da prøvetagningen ikke er udført akkrediteret.

Kopi til:
 Strøby Ladeplads Vandværk , Henning Berner, Kystvejen 308, 4671 Strøby
 Strøby Ladeplads Vandværk , Susanne Petersen, Kystvejen 308, 4671 Strøby

07.10.2020

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.