

Strøby Ladeplads Vandværk
Løvsangervej 8
4671 Strøby
Att.: Frede Zeiler

Rapportnr.: AR-20-CA-20063925-01
Batchnr.: EUDKVE-20063925
Kundenr.: CA0003817
Modt. dato: 11.11.2020

Analyserapport

Prøvested: Strøby Ladeplads Vandværk - Vandværket - 105098 - V02002000 / 4272002000
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 11.11.2020 kl. 08:35
Prøvetager: Rekvirenten HB
Analyseperiode: 11.11.2020 - 16.11.2020

Prøvemærke:

Lab prøvenr:	835-2020-80889865	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Uorganiske forbindelser							
Fluorid	1.2	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	15
Pesticider							
BAM (2,6-dichlorbenzamid)	0.097	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
N,N-dimethylsulfamid	0.19	! µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra rekvirent							
Akkrediteret prøvetagning	Nej					*	

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.
 Vurdering af resultater jf. BEK nr 1070 af 28/10/2019 er vejledende, da prøvetagningen ikke er udført akkrediteret.

Kopi til:

Strøby Ladeplads Vandværk , Henning Berner, Kystvejen 308, 4671 Strøby
 Strøby Ladeplads Vandværk , Susanne Petersen, Kystvejen 308, 4671 Strøby

16.11.2020

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.