

Nimtofte Vandværk
Eskebakken 17
8581 Nimtofte
Att.: Jens Jacob Sørensen

Rapportnr.: AR-21-CA-21030942-01
Batchnr.: EUDKVE-21030942
Kundenr.: CA0004519
Modt. dato: 24.03.2021

Analyserapport

Prøvested: Nimtofte Vandværk - Ledningsnet - 78772 - V20001200 / 4721001299
Udtagningsadresse: Ramtenvej 47, 8581 Nimtofte
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 24.03.2021 kl. 11:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DSN5
Analyseperiode: 24.03.2021 - 29.03.2021

Prøvemærke: Bryggers

Lab prøvenr:	835-2019- 80791346	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 ^{o)}
Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	0.11 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	1	CFU/ml			1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Uorganiske forbindelser							
Nitrit	< 0.001	mg/l			0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	15
Metaller							
Aluminium (Al)	0.31	µg/l			200	0.2 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Arsen (As)	0.040	µg/l			5	0.03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Bly (Pb)	0.086	µg/l			5	0.025 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Cadmium (Cd)	< 0.003	µg/l			3	0.003 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Chrom (Cr)	< 0.03	µg/l			50	0.03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Kobber (Cu)	2.6	µg/l			2000	0.03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Nikkel (Ni)	0.091	µg/l			20	0.03 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20
Zink (Zn)	26	µg/l			3000	0.3 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS	20

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 5667-5, MST - Drikkevand. M: A
Prøvetagning efter flush Udført DS ISO 19458, DS ISO 5667-5, MST - A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Kopi til:

Syddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

29.03.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.