

**Københavns Kommune**  
**Islands Brygge 37, 4 sal**  
**Postboks 449**  
**2300 København S**  
**Att.: Fællespostkasse, badevand**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21037278-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21037278  
**Kundenr.:** CA0003429  
**Modt. dato:** 13.04.2021

## Analyserapport

**Prøvetype:** Badevand (salt) - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøvested:** Kvæsthusbroen (Kontrolst.) - / 5101145425  
**Prøveudtagning:** 13.04.2021 kl. 11:20  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S FW4M  
**Analyseperiode:** 13.04.2021 - 19.04.2021


| Lab prøvenr:                      | 835-2020-80896793             | Enhed      | DL. | Metode          | Urel (%)           |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-----|-----------------|--------------------|
| <b>Mikrobiologi</b>               |                               |            |     |                 |                    |
| Escherichia coli                  | < 15                          | MPN/100 ml | 15  | ISO 9308-3:1998 | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale enterokokker          | < 15                          | MPN/100 ml | 15  | ISO 7899-1:1998 | 0.25 <sup>o)</sup> |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                               |            |     |                 |                    |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                            |            |     | DS/EN ISO 19458 | A                  |
| pH                                | 8.2                           | pH         |     | DS/EN ISO 10523 | A                  |
| Vandtemperatur                    | 7.0                           | °C         |     | DS/EN ISO 19458 | A                  |
| Vanddybde                         | >1                            | m          |     | * Visuel        | A                  |
| Sigtdybde                         | >1                            | m          |     | * Visuel        | A                  |
| Antal badende                     | Ingen                         |            |     | * Visuel        | A                  |
| Nedbør på dagen                   | Ingen                         |            |     | * Visuel        | A                  |
| Skydække                          | 5/8 af himlen dækket af skyer |            |     | * Visuel        | A                  |
| Vindstyrke                        | Næsten vindstille             |            |     | * Visuel        | A                  |
| Vind fra                          | V                             |            |     | * Visuel        | A                  |
| Strøm fra                         | Stille                        |            |     | * Visuel        | A                  |
| Strandkvalitet                    | Ingen bemærkninger            |            |     | * Visuel        | A                  |
| Vandkvalitet                      | Ingen bemærkninger            |            |     | * Visuel        | A                  |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

19.04.2021

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

  
 Hanne Ravn Larsen  
 Kunderådgiver

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊃): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊃): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.