

**Hejlsminde Vandværk**  
**Gl. Hejlsmindevej 8**  
**6100 Haderslev**  
**Att.: Christian Rasmussen**

**Rapportnr.:** AR-21-CA-21050450-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-21050450  
**Kundenr.:** CA0004257  
**Modt. dato:** 12.05.2021

## Analyserapport

|                           |                                                                     |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Hejlsminde Vandværk - Ledningsnet - 115955 - V20001400 / 4509001499 |  |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Hejlsmindebakken 27., 6094 Hejls                                    |  |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol                                 |  |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 12.05.2021 kl. 13:40                                                |  |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S P8KY                                        |  |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 12.05.2021 - 15.05.2021                                             |  |  |

| <b>Prøvemærke:</b>                | Køkken            |          |                |      |     |                                      |                    |
|-----------------------------------|-------------------|----------|----------------|------|-----|--------------------------------------|--------------------|
| Lab prøvenr:                      | 835-2021-80904237 | Enhed    | Kravværdier ** |      | DL. | Metode                               | n) Urel (%)        |
|                                   |                   |          | Min.           | Max. |     |                                      |                    |
| Opfølgning til Lab prøvenr:       | 835-2021-80904213 |          |                |      | *   |                                      |                    |
| <b>Mikrobiologi</b>               |                   |          |                |      |     |                                      |                    |
| Kimtal ved 22°C                   | 240               | ! CFU/ml |                | 200  | 1   | ISO 6222:1999                        | 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                   |          |                |      |     |                                      |                    |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                |          |                |      |     | DS ISO 5667-5,MST - Drikkevand. M: A |                    |
| Prøvetagning efter flush          | Udført            |          |                |      |     | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST - A   |                    |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019. De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

### Kopi til:

Kolding Kommune , Kopimodtager drikkevand, Nytorv 11, 6000 Kolding

15.05.2021

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.