

Midtfyns Vandforsyning  
Lombjergevej 22  
5750 Ringe  
Att.: Bjarne Nebel

Rapportnr.: AR-21-CA-21060256-01  
Batchnr.: EUDKVE-21060256  
Kundenr.: CA0003995  
Modt. dato: 07.06.2021

## Analyserapport

**Prøvested:** Aværket-Vandgården - Trykforøger, Stegshavevej 3 - 82440 - / 4473005150  
**Udtagningsadresse:** Stegshavevej 2, 5750 Ringe  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøveudtagning:** 07.06.2021 kl. 07:20  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DVEK  
**Analyseperiode:** 07.06.2021 - 11.06.2021

**Prøvemærke:** Trykforøger

| Lab prøvenr:                      | 835-2021-80950882 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                                | n) Urel (%)        |
|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|------|---------------------------------------|--------------------|
|                                   |                   |            | Min.           | Max. |      |                                       |                    |
| Farvetal, Pt                      | 2.4               | mg Pt/l    |                | 15   | 1    | DS/EN ISO 7887:2012, metode C         | 15                 |
| Turbiditet                        | 0.09              | FNU        |                | 1    | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016.               | 15                 |
| <b>Mikrobiologi</b>               |                   |            |                |      |      |                                       |                    |
| Coliforme bakterier 37°C          | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                       | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli                  | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                       | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C                   | 8                 | CFU/ml     |                | 200  | 1    | ISO 6222:1999                         | 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Metaller</b>                   |                   |            |                |      |      |                                       |                    |
| Jern (Fe)                         | 0.036             | mg/l       |                | 0.2  | 0.01 | SM 3120 ICP-OES                       | 20                 |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                   |            |                |      |      |                                       |                    |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                |            |                |      |      | DS ISO 5667-5, MST - Drikkevand. M: A |                    |
| pH                                | 7.3               | pH         | 7              | 8.5  |      | DS/EN ISO 10523:2012                  | A                  |
| Prøvetagning efter flush          | Udført            |            |                |      |      | DS ISO 19458, DS ISO 5667-5, MST - A  |                    |
| Vandtemperatur                    | 10.8              | °C         |                |      |      | DS/EN ISO 19458:2006                  | A                  |
| Ledningsevne ved 20°C             | 590               | µS/cm      |                | 2500 | 15   | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)           | A                  |
| Iltindhold                        | 8.0               | mg/l       |                |      | 0.1  | DS/EN ISO 5814                        | A 15               |
| Prøvens lugt                      | Ingen             |            |                |      |      | * Organoleptisk                       | A                  |
| Prøvens smag                      | Normal            |            |                |      |      | * Organoleptisk                       | A                  |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

### Kopi til:

Faaborg-Midtfyn Kommune, Kopimodtager drikkevand, Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe  
Midtfyns Vandforsyning, Helle Nissen Johansen, Lombjergevej 22, 5750 Ringe

11.06.2021

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1070 af 28. oktober 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.