

Københavns Kommune  
Islands Brygge 37, 4 sal  
Postboks 449  
2300 København S  
Att.: Fællespostkasse, badevand

Rapportnr.: AR-21-CA-21082409-01  
Batchnr.: EUDKVE-21082409  
Kundenr.: CA0003429  
Modt. dato: 26.07.2021

## Analyserapport

Prøvetype: Badevand (salt)  
Prøvested: Badezone Bølgen DKBW10109 - / 5101100300  
Prøveudtagning: 26.07.2021 kl. 10:15  
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S IDAL  
Analyseperiode: 26.07.2021 - 28.07.2021

Lab prøvenr:	835-2021-80966975	Enhed	DL.	Metode	Urel (%)
<b>Mikrobiologi</b>					
Escherichia coli	< 15	MPN/100 ml	15	ISO 9308-3:1998	0.25 <sup>o)</sup>
Intestinale enterokokker	< 15	MPN/100 ml	15	ISO 7899-1:1998	0.25 <sup>o)</sup>
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS/EN ISO 19458	A
pH	8.3	pH		DS/EN ISO 10523:2012	A
Vandtemperatur	22.5	°C		DS/EN ISO 19458:2006	A
Vanddybde	>1	m		* Visuel	A
Sigtdybde	>1	m		* Visuel	A
Antal badende	Ingen			* Visuel	A
Nedbør på dagen	Ingen			* Visuel	A
Skydække	6/8 af himlen dækket af skyer			* Visuel	A
Vindstyrke	Vindstille			* Visuel	A
Vind fra	Stille			* Visuel	A
Strøm fra	NØ			* Visuel	A
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger			* Visuel	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

28.07.2021

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊃): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

⊃): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.