Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

Andst Vandværk A.m.b.a.
Frederiksbergvej 27, Andst
6600 Vejen
Att.: Henrik Holm-Bendtsen

Rapportnr.: AR-21-CG-21130276-01
Batchnr.: EUDKVE-21130276
Kundenr.: CA0005342
Modt. dato: 10.11.2021

Analyserapport

Prøvested: Andst Vandværk - Ledningsnet - 54241 - V20100100 / 4575002199
Udtagningsadresse: Ryttervej 13, 6600 Vejen
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S WH7E
Prøveudtagning: 10.11.2021 kl. 08:08
Analyseperiode: 10.11.2021 - 14.11.2021

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	835-2021-80944240	Enhed	DL	Metode	¤) Urel (%)
Opfølgning til Lab prøvenr:	835-2021-80901433			*	A
Mikrobiologi					
Kimtal ved 22°C	35	CFU/ml	1	ISO 6222:1999	B 0.15σ)
Oplysninger fra prøvetager					
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	
Prøvetagning efter flush	Udført			DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)	

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø A/S
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

14.11.2021

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.