

**Løjt Kirkeby Vandværk**  
**Løjt Nørrevang 4**  
**6200 Aabenraa**  
**Att.: Michael Mørk-Jensen**

**Rapportnr.:** AR-22-CG-22007634-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-22007634  
**Kundenr.:** CA0004683  
**Modt. dato:** 24.01.2022

## Analyserapport

**Prøvested:** Løjt Kirkeby Vandværk - Skovbyvej 4, taphane - 119604 - / 4545002196  
**Udtagningsadresse:** Skovbyvej 4, 6200 Aabenraa  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøveudtagning:** 24.01.2022 kl. 09:50  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S P8KY  
**Analyseperiode:** 24.01.2022 - 28.01.2022

**Prøvemærke:** Håndvask i værkstedet

| Lab prøvenr:                | 835-2020-80862737 | Enhed  | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                  | Urel (%) |    |
|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|------|------|-------------------------|----------|----|
|                             |                   |        | Min.           | Max. |      |                         | Urel (%) |    |
| Opfølgning til Lab prøvenr: | 835-2021-80974394 |        |                |      |      | *                       | A        |    |
| Turbiditet                  | 2.0               | ! FNU  |                | 1    | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016. | A        | 15 |
| <b>Metaller</b>             |                   |        |                |      |      |                         |          |    |
| Jern (Fe)                   | 0.27              | ! mg/l |                | 0.2  | 0.01 | SM 3120 ICP-OES         | A        | 20 |

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning Ja DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Mai  
Prøvetagning uden flush Udført DS ISO 19458, DS ISO 5667-5

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Aabenraa Kommune, Kopimodtager drikkevand, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa

28.01.2022

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

U): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.