

Bøsøre Vandværk
Åhusene 9
5871 Frørup
Att.: Anders Skriver

Rapportnr.: AR-14-CA-00214214-01
Batchnr.: EUDKVE-00214214
Kunde nr. CA0005660
Modt. dato: 12.08.2014

Analyserapport

Prøvested: Bøsøre Vandværk Vandværket - V02200050 / 4435005000
Prøvetype: Drikkevand - Andet
Prøveudtagning: 12.08.2014 kl. 07:30
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S VEK
Analyseperiode: 12.08.2014 - 18.08.2014

Prøvemærke: Afgang vandværk.

Lab prøvenr:	80130540	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC/MS/MS	20
Oplysninger fra prøvetager							
Vandtemperatur	11.1	°C				DS/EN ISO 19458	
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 5667-5 / DS/ISO 19458	


Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi til:

Bøsøre Vandværk, revsoere.smedie@mail.tele.dk, Åhusene 9, 5871 Frørup
 Svendborg Kommune, Jakob Nørby, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge
 Svendborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge

18.08.2014

Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk



Kirsten From Andersen
 Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end
 #: ingen parametre er påvist
 DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
 **): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.