

**Tune Vandværk**  
**Nørregade 41**  
**4030 Tune**  
**Att.: Rapport- og fakturamodtager**

**Rapportnr.:** AR-23-CG-23000148-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23000148  
**Kundenr.:** CA0015093  
**Modt. dato:** 02.01.2023

## Analyserapport

**Prøvested:** Tune Vandværk - Afgang vandværk (efter UV) - 104360 - / 4253001150  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøvedatagning:** 02.01.2023 kl. 11:58  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S G7ZT  
**Analyseperiode:** 02.01.2023 - 09.01.2023

**Prøvemærke:** efter uv

| Lab prøvenr:             | 835-2022-81147927 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL. | Metode          | n) Urel (%)          |
|--------------------------|-------------------|------------|----------------|------|-----|-----------------|----------------------|
|                          |                   |            | Min.           | Max. |     |                 |                      |
| Mikrobiologi             |                   |            |                |      |     |                 |                      |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1   | ISO 9308-2:2012 | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli         | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1   | ISO 9308-2:2012 | A 0.25 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C          | < 1               | CFU/ml     |                | 200  | 1   | ISO 6222:1999   | A 0.15 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 37°C          | < 1               | CFU/ml     |                |      | 1   | ISO 6222:1999   | A 0.15 <sup>o)</sup> |

### Oplysninger fra prøvetager

|                           |          |  |  |  |  |                                                                  |  |
|---------------------------|----------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja       |  |  |  |  | DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) |  |
| Prøvens farve             | Farveløs |  |  |  |  | * Visuel                                                         |  |
| Prøvens klarhed           | Klar     |  |  |  |  | * Visuel                                                         |  |
| Prøvens lugt              | Ingen    |  |  |  |  | * Organoleptisk                                                  |  |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Greve Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusholmen 10, 2670 Greve

09.01.2023

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.