

**Rask Mølle - Uldum Fællesvandværk**  
**Kildevej 6**  
**8763 Rask Mølle**  
**Att.: Torben Wang Sørensen**

**Rapportnr.:** AR-23-CG-23003779-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-23003779  
**Kundenr.:** CA0005361  
**Modt. dato:** 13.01.2023

## Analyserapport

|                           |                                                                         |      |  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Rask Mølle-Uldum Fællesvv - Forbruger, taphane - 184874 - / 4627001999T |      |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Langagervej 10, 7171 Uldum                                              |      |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol                                     |      |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 13.01.2023 kl. 11:40                                                    |      |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S                                                 | WH7E |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 13.01.2023 - 17.01.2023                                                 |      |  |

|                            |                   |            |                |      |     |                                                                              |             |
|----------------------------|-------------------|------------|----------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Prøvemærke:                | Køkken            |            |                |      |     |                                                                              |             |
| Lab prøvenr:               | 835-2022-81202447 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL. | Metode                                                                       | n) Urel (%) |
|                            |                   |            | Min.           | Max. |     |                                                                              |             |
| Mikrobiologi               |                   |            |                |      |     |                                                                              |             |
| Coliforme bakterier 37°C   | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1   | ISO 9308-2:2012                                                              | A 0.25%     |
| Escherichia coli           | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1   | ISO 9308-2:2012                                                              | A 0.25%     |
| Kimtal ved 22°C            | 460               | ! CFU/ml   |                | 200  | 1   | ISO 6222:1999                                                                | A 0.15%     |
| Oplysninger fra prøvetager |                   |            |                |      |     |                                                                              |             |
| Akkrediteret prøvetagning  | Ja                |            |                |      |     | DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017)              |             |
| Prøvetagning efter flush   | Udført            |            |                |      |     | DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøvetagning (v4,2017) |             |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

### Kopi til:

Hedensted Kommune, Kopimodtager drikkevand, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted  
Rask Mølle - Uldum Fællesvandværk, Karl Christiansen, Kildevej 6, 8763 Rask Mølle  
Rask Mølle - Uldum Fællesvandværk, Svend Thorgaard Bach, Kildevej 6, 8763 Rask Mølle

17.01.2023

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 1383 af 3. oktober 2022 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.